


Bestyrelsesmøde 27-08-2018.

Trine Mehlsen (Kommunen) og Henning Pedersen (Vandværkspasser) deltog i mødet, da der var eftersyn på vandværket og GPS opmåling af vores boringer. Vi talte omkring hvad vi kan gøre med hensyn til evt. nye boringer og renovering af de gamle, ligeledes hvad der er af muligheder hvis der igen dukker pesticider op. Derfor undersøger vi nu boring 5, for at se om der er nogen forskel på de forskellige vandlag. (se pkt. 3).

- **Protokol:** Underskrevet.
- **Vandspild ved forbruger:** En forbruger har haft et vandspild på 2.000m³. Kommunen undersøger om statsafgiften bliver refunderet, hvis dette er tilfældet eftergiver vi vandafgiften, dog med en selvrisiko på 300m³+normalt forbrug.
- **Boring 5:** Vores boring 5 har filtre i 2 højder, for at undersøge vandmængden afpropper vi det øverste filter som ligger i samme højde som vores øvrige boringer. Vi vil herefter se hvor meget vand den kan give. I øjeblikket tager vi 55% fra det øverste filter og 45% fra det nederste.
- **Orientering:** Udskiftningen af stophaner og an-boringer på Broholmvej er ved at være afsluttet for i år. Slambassinet er blevet tømt. Der bliver installeret måler brønd ved en spildevands-pumpestation i Radby, dette betales af FFV.
- **Evt.:** Intet drøftet.

The block contains five handwritten signatures in blue ink. The signatures are arranged in two rows. The top row has three signatures, and the bottom row has two. The signatures are stylized and cursive, typical of official documents.