

**AGROLAB Agrar&Umwelt** Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Allested Vejle Vandværk  
Kirkevej 27  
5672 Broby  
DÅNEMARK

Dato 15.11.2022  
Kundenr. 20082456

## ANALYSERAPPORT

Ordre	<b>2227157</b> Allested Vejle Vandværk - rentvandsafgang - ordinær kontrol
Analyse nr.	<b>721730</b> Drikkevand Danmark
Prøvens ankomst	<b>10.11.2022</b>
Prøvetagning	<b>09.11.2022 08:40</b>
Prøvetager	<b>853</b>
Kunde-prøvebetegnelse	<b>31008340 31008350</b>
Formål	<b>Drikkevandskontrol, vandværk</b>
Omfang	<b>Driftskontrol</b>
Udtagningssted	<b>Allested Vejle Vandværk</b>
Prøvetagningssted	<b>Rentvandsafgang</b>
Gade	<b>Nygade 1</b>
Postnummer/Sted	<b>5672 Broby</b>
Anlægs-ID	<b>81060</b>

Enhed	Påvisnings- Resultat	grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Vejledende værdier	Metode
-------	-------------------------	--------	-------------------------	-----------------------	--------

### Fysisk-kemisk Parameter

Parameter	Enhed	Resultat	grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Vejledende værdier	Metode
pH-værdi (feltmåling)		<b>7,73</b>		2	7-8,5	DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Temperatur (Feltmåling)	°C	<b>10,3</b>		0		DIN 38404-4 : 1976-12
Ledningsevne ved 20 °C (Feltmåling)	µS/cm	<b>598</b>		10	1)	DIN EN 27888 : 1993-11

### Anion

Parameter	Enhed	Resultat	grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Vejledende værdier	Metode
Nitrat (NO3)	mg/l	<b>1,17</b>	0,167	0,5	50	DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrit (NO2)	mg/l	<b>&lt;0,005 (+)</b>	0,001	0,005	0,01 <sup>5)</sup>	DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Total-alkalinitet	mmol/l	<b>4,99</b>		0,01		DIN EN ISO 9963-1 : 1996-02
Total-alkalinitet eft. behand. med calciumcarbonat	mmol/l	<b>4,66</b>		0,01		DIN EN ISO 9963-1 : 1996-02

### Kation

Parameter	Enhed	Resultat	grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Vejledende værdier	Metode
Calcium (Ca)	mg/l	<b>111</b>	0,03	0,1	2)	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)
Magnesium (Mg)	mg/l	<b>7,72</b>	0,03	0,1	50	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)
Natrium (Na)	mg/l	<b>20,1</b>	0,03	0,1	175	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)
Ammonium (NH4)	mg/l	<b>0,054</b>	0,005	0,02	0,05	DIN ISO 15923-1 : 2014-07

### Parametre summariske

Parameter	Enhed	Resultat	grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Vejledende værdier	Metode
NVOC	mg/l	<b>1,9</b>	0,1	0,5	4	DIN EN 1484 : 2019-04

### Gasser

Parameter	Enhed	Resultat	grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Vejledende værdier	Metode
Fri oxygen (O2) (feltmåling)	mg/l	<b>8,3</b>	0,07	0,2	3)	DIN EN ISO 5814 : 2013-02

### Uorganiske sporstoffer

Parameter	Enhed	Resultat	grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Vejledende værdier	Metode
Jern (Fe)	µg/l	<b>32</b>	3	10	100	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)
Mangan (Mn)	µg/l	<b>&lt;2 (LOD)</b>	2	5	20	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)
Arsen (As)	µg/l	<b>0,62</b>	0,03	0,4		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)

Side 1 af 3

Dato 15.11.2022  
Kundenr. 20082456

## ANALYSERAPPORT

Ordre **2227157** Allested Vejle Vandværk - rentvandsafgang - ordinær kontrol  
Analyse nr. **721730** Drikkevand Danmark

	Enhed	Resultat	Påvisningsgrænse	Kvantificeringsgr.	Vejledende værdier	Metode
Nikkel (Ni)	µg/l	<b>&lt;0,4 (+)</b>	0,1	0,4		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)

### Phenoler

Phenol	µg/l	<b>&lt;0,050 (LOD)</b>	0,05	0,1	0,5	DIN EN 12673 : 1999-05
2-methylphenol (o-cresol)	µg/l	<b>&lt;0,010 (LOD)</b>	0,01	0,03	0,5	DIN EN 12673 : 1999-05
2,3-Dimethylphenol	µg/l	<b>&lt;0,010 (LOD)</b>	0,01	0,03	0,5	DIN EN 12673 : 1999-05
2,4-Dimethylphenol	µg/l	<b>&lt;0,010 (LOD)</b>	0,01	0,03	0,5	DIN EN 12673 : 1999-05
2,5-dimethylphenol	µg/l	<b>&lt;0,010 (LOD)</b>	0,01	0,03	0,5	DIN EN 12673 : 1999-05
2,6-dimethylphenol	µg/l	<b>&lt;0,010 (LOD)</b>	0,01	0,03	0,5	DIN EN 12673 : 1999-05
3-methylphenol (m-cresol)	µg/l	<b>&lt;0,010 (LOD)</b>	0,01	0,03	0,5	DIN EN 12673 : 1999-05
4-methylphenol (p-cresol)	µg/l	<b>&lt;0,010 (LOD)</b>	0,01	0,03	0,5	DIN EN 12673 : 1999-05

### Pesticider og nedbrydningsprodukter

Desphenyl-Chloridazon	µg/l	<b>0,07</b>	0,01	0,02	0,1	DIN 38407-36 : 2014-09
-----------------------	------	-------------	------	------	-----	------------------------

### Beregnet værdi

Summen Jordalkalier	mmol/l	<b>3,09</b>		0,05		Beregning ud fra Ca, Mg
Total hårdhed	°dH	<b>17,3</b>		0,25	4)	Beregning
Aggressiv kuldioxid (CO <sub>2</sub> )	mg/l	<b>&lt;2,0</b>		2	5 7)	DS 236 : 1977-12 (M031)

### Mikrobiologisk undersøgelse

Kimtal ved 22°C	CFU/ml	<b>1</b>		0	50	DIN EN ISO 6222 : 1999-07
E. coli	CFU/100ml	<b>0</b>		0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Coliforme bakterier	CFU/100ml	<b>0</b>		0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Enterokokker	CFU/100ml	<b>0</b>		0	0	DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11
Clostridium perfringens	CFU/100ml	<b>0</b>		0	0	DIN EN ISO 14189 : 2016-11

### Andre undersøgelsesparametre

MTBE	mg/l	<b>&lt;0,0005</b>		0,0005		DIN 38407-43 : 2014-10
------	------	-------------------	--	--------	--	------------------------

- Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m
- Indholdet bør ikke overstige 200 mg/l
- Iltindholdet skal være så højt, at minimumsgrænseværdien ved indgang til ejendom på 5 mg/l overholdes.
- Vandets hårdhed bør ligge mellem 5° og 30°dH.
- Såfremt det kan dokumenteres, at kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades højere værdi ved afgang fra vandværk, dog maksimalt værdien ved indgang til ejendom.
- De angivne grænser svarer til detektionsgrænsen for de anvendte metoder.

Symbolet "<" eller i.k. i kolonnen "Resultat" betyder, at stoffet ikke kan kvantificeres, da det ligger under kvantificeringsgrænsen

Symbolet "<...(LOD)" eller i.d. i kolonnen "Resultat" betyder, at stoffet ikke kan detekteres, da det ligger under detektionsgrænsen.

Symbolet "<...(+) " i kolonnen "Resultat" betyder, at stoffet kan detekteres men ikke kvantificeres, da det ligger under kvantificeringsgrænsen.

Parameterspecifik analytisk måleusikkerhed og information om beregningsmetoden vil blive leveret efter anmodning, hvis de rapporterede resultater er over den parameterspecifikke kvantificeringsgrænse. Minimumskriterierne for de anvendte metoders ydeevne er generelt baseret på Europa Kommissionens direktiv 2009/90/EF i henhold til måleusikkerhed

Prøvetagning er udført i henhold til: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Kun ikke-akkrediterede procedurer er markeret med symbolet "°".

Dato 15.11.2022  
Kundenr. 20082456

## ANALYSERAPPORT

Ordre **2227157** Allested Vejle Vandværk - rentvandsafgang - ordinær kontrol  
Analyse nr. **721730** Drikkevand Danmark

Testens begyndelse: 10.11.2022  
Testens afslutning: 15.11.2022 13:32

Resultaterne er kun relateret til de testede artikler. I tilfælde, hvor laboratoriet ikke var ansvarlig for prøveudtagning, gælder de rapporterede resultater for prøven som modtaget. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse. Resultaterne på denne analyserapport bliver afrapporteret på en forenklet måde i overensstemmelse med den med Dem skriftlig truffet aftalt ifølge ordrebekræftelse i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018, afsnit 7.8.1.3.



AGROLAB Agrar&Umwelt Marlene Christensen, Tlf. /  
Kundeservice, e-mail: [crm-aauk-dk@agrolab.de](mailto:crm-aauk-dk@agrolab.de)

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Kun ikke-akkrediterede procedurer er markeret med symbolet "N".