

Allested-Vejle Vandværk
Nygade 1
5672 Broby
Att.: Lone H. Hansen
Rapportnr.: AR-25-CG-25077896-01
Batchnr.: EUDKVE-25077896
Kundenr.: CA0006683
Modt. dato: 03.09.2025
Valideringskode: D4174F6F23

Analysereport

Prøvested: Allested-Vejle VV - DGU 154.225 (B4) - V02200052 / 4425005201
DGU-nr: 154.225
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Kontrol af org. mikroforureninger
Prøveudtagning: 03.09.2025 kl. 10:00
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DVEK
Analyseperiode: 03.09.2025 - 12.09.2025

Prøvemærke:		Fra boring					
Lab prøvenr:	835-2025-81571403	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Uorganiske forbindelser							
Nitrat	< 0.3	mg/l			0.3	DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	A 15
Sulfat (SO4)	75	mg/l			0.5	DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	A 15
Pesticider							
4-Bis-amido-3,5,6-trichlorbenzen sulfonat (R471811)	0.078	µg/l			0.01	M 0424 LC-MS/MS	A 30
Bentazon	0.013	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
Chloridazon, desphenyl-	0.13	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
Mechlorprop (MCP)	0.018	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
N,N-dimethylsulfamid, DMS	0.043	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
Organiske syrer							
Trifluoreddikesyre, TFA	0.24	µg/l			0.05	M 0411 LC-MS/MS	A 30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Prøvekommentar:

Prøven er dekanteret til analyse af parametrene i metode 0336 pga. indhold af bundfald. Resultatet omfatter kun metodens parametre i vandfasen.

Prøven er dekanteret til analyse af pesticider i metode 0424 pga indhold af bundfald. Resultatet omfatter kun pesticider og nedbrydningsprodukter i vandfasen.

Prøven er dekanteret til analyse af parametrene i metode 0411 pga. indhold af bundfald. Resultatet omfatter kun metodens parametre i vandfasen.

Kopi til:

Allested-Vejle Vandværk, Erik Magnussen, Kirkevej 27, 5672 Broby
Faaborg-Midtfyn Kommune, Kopimodtager drikkevand, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logarimeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Allested-Vejle Vandværk
Nygade 1
5672 Broby
Att.: Lone H. Hansen
Rapportnr.: AR-25-CG-25077896-01
Batchnr.: EUDKVE-25077896
Kundenr.: CA0006683
Modt. dato: 03.09.2025
Valideringskode: D4174F6F23

Analyserapport

Prøvested: Allested-Vejle VV - DGU 154.225 (B4) - V02200052 / 4425005201
DGU-nr: 154.225
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Kontrol af org. mikroforureninger
Prøveudtagning: 03.09.2025 kl. 10:00
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DVEK
Analyseperiode: 03.09.2025 - 12.09.2025

Prøvemærke:	Fra boring					
Lab prøvenr:	835-2025-81571403	Enhed	Kravværdier	DL.	Metode	Urel (%)
			Min. Max.			

12.09.2025



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Kathrine Ronholm-Nielsen
Kathrine Ronholm-Nielsen
Kunderådgiver Eurofins Miljø Vand A/S

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse